



APM

Process Meter



CAUTION: Risk of Danger
Read complete instructions prior to installation and operation of the unit

CAUTION: Risk of electric shock

EN: Before installation, read the Safety Warnings overleaf.


DE: Vor der Installation, lesen Sie die Sicherheitswarnungen umseitig.

FR: Avant l'installation, lisez les Avertissements de Sécurité au verso.

ES: Antes de la instalación, lea las advertencias de seguridad al dorso.

IT: Prima dell'installazione, leggere le avvertenze di sicurezza sul retro.


Size / Größe / Taille / El Tamaño / La dimensione



EN: Size of the cabinet in the panel.
DE: Größe der Ausnehmung in der Platte:
FR: Taille de la découpe dans le panneau:
ES: Tamaño de la abertura en el panel:
IT: Dimensioni del ritaglio nel pannello:

Intended Use / Verwendungszweck / Utilisation Prévue / Uso previsto / Destinazione d'uso					
EN	DE	FR	ES	IT	
<p>Intended Use: The APM has been specifically designed for engineers requiring an effective way to monitor and display data. The APM offers a range of monitoring inputs (depending on the model) and displays the data on its integrated multi-format display. The APM has been designed for installation into electrical cabinets. The APM can accept up to two independent outputs that can be configured by the user to be either digital set-point outputs or 4-20mA monitor outputs.</p>		<p>Verwendungszweck: APM wurde speziell für Ingenieure entwickelt, die nach einer effizienten Art der Datenüberwachung und -anzeige suchen. Das APM disponiert eine Reihe von Monitoren-Eingängen (je nach Modell) und zeigt die Daten auf dem integrierten Multiformat-Display an. APM ist für den Einbau in Schaltschränke oder Kabinen konzipiert. Das APM kann bis zu zwei unabhängige Ausgänge, die vom Benutzer so konfiguriert werden können, dass sie entweder digitale Setpoint-Ausgänge oder 4-20mA Monitorausgänge sind.</p>		<p>Utilisation Prévue : L'APM a été spécialement conçu pour les ingénieurs qui nécessitent une méthode efficace pour surveiller et afficher des données. L'APM est compatible avec une large gamme de puissances électriques (selon le modèle) et affiche les données sur son écran intégré à plusieurs formats. L'APM a été conçu pour une installation dans une armoire électrique ou sur un tableau d'instruments. Les modèles de sortie comprennent deux sorties indépendantes que l'utilisateur peut configurer soit comme sorties de consigne digitales soit comme sorties de point de consigne ou signaux de surveillance de 4 à 20 mA.</p>	

DIP Switches		Operating Specification / Betriebsspezifikation / Caractéristiques de fonctionnement/ Especificación de funcionamiento / Specifiche di funzionamento																																																									
EN	DE	FR	ES	IT																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sw Pos</th> <th>Input</th> <th>Bar Graph</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item 1234</td> <td>Type</td> <td>Min 1/2 Max</td> </tr> <tr> <td>1 0000</td> <td>Custom (Defined in Software Application)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 1000</td> <td>Voltage (0 - 10V)</td> <td>0 50 100 V %</td> </tr> <tr> <td>3 0100</td> <td>Voltage (0 - 5V)</td> <td>0 50 100 V %</td> </tr> <tr> <td>4 1100</td> <td>Voltage (-10 - 10V)-100</td> <td>0 100 V %</td> </tr> <tr> <td>5 0001</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 50 100 I %</td> </tr> <tr> <td>6 1010</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 250 500 I°F</td> </tr> <tr> <td>7 0110</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 375 750 I°F</td> </tr> <tr> <td>8 1110</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 500 1000 I°F</td> </tr> <tr> <td>9 0001</td> <td>Current (0 - 20mA)</td> <td>0 750 1500 I°F</td> </tr> <tr> <td>10 1001</td> <td>Voltage (0 - 10V)</td> <td>0 90 180 RPM</td> </tr> <tr> <td>11 0101</td> <td>Voltage (0 - 5V)</td> <td>0 90 180 RPM</td> </tr> <tr> <td>12 1101</td> <td>Voltage (-10 - 10V)-180</td> <td>0 180 RPM</td> </tr> <tr> <td>13 0011</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 50 100 I°C</td> </tr> <tr> <td>14 1011</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 75 150 I°C</td> </tr> <tr> <td>15 0111</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 100 200 I°C</td> </tr> <tr> <td>16 1111</td> <td>Current (4 - 20mA)</td> <td>0 250 500 I°C</td> </tr> </tbody> </table> <p>The DIP switches are on the back of the unit.</p> <p>ON</p>	Sw Pos	Input	Bar Graph	Item 1234	Type	Min 1/2 Max	1 0000	Custom (Defined in Software Application)		2 1000	Voltage (0 - 10V)	0 50 100 V %	3 0100	Voltage (0 - 5V)	0 50 100 V %	4 1100	Voltage (-10 - 10V)-100	0 100 V %	5 0001	Current (4 - 20mA)	0 50 100 I %	6 1010	Current (4 - 20mA)	0 250 500 I°F	7 0110	Current (4 - 20mA)	0 375 750 I°F	8 1110	Current (4 - 20mA)	0 500 1000 I°F	9 0001	Current (0 - 20mA)	0 750 1500 I°F	10 1001	Voltage (0 - 10V)	0 90 180 RPM	11 0101	Voltage (0 - 5V)	0 90 180 RPM	12 1101	Voltage (-10 - 10V)-180	0 180 RPM	13 0011	Current (4 - 20mA)	0 50 100 I°C	14 1011	Current (4 - 20mA)	0 75 150 I°C	15 0111	Current (4 - 20mA)	0 100 200 I°C	16 1111	Current (4 - 20mA)	0 250 500 I°C	<p>Use the DIP switches to set the Process Meter bar graph range and annunciators to standard values. Use the software application to configure custom settings.</p> <p>The switch positions are shown in the table where:</p> <p>0 = OFF and 1 = ON.</p>	<p>Verwenden Sie die DIP-Schalter, um den Prozessmessbereich der Balkenanzeige und die Signalleuchten auf Standardwerte einzustellen. Verwenden Sie die Software-Anwendung, um benutzerdefinierte Einstellungen zu konfigurieren.</p> <p>Die Schalterstellungen werden in der Tabelle angezeigt, wobei:</p> <p>0 = AUS et 1 = EN.</p>	<p>Les commutateurs DIP permettent de programmer les valeurs de l'échelle de l'afficheur à barres et des avertisseurs de l'indicateur de Process. Utiliser le logiciel pour configurer les réglages personnalisés.</p> <p>Le tableau ci-dessous indique la position des commutateurs selon les valeurs suivantes :</p> <p>0 = OFF et 1 = ON.</p>	<p>Utilice los interruptores DIP para configurar la barra de rango gráfico Medidor de Proceso y anunciantos a los valores estándar. Utilice la aplicación de software para configurar los sistemas personalizados.</p> <p>Las posiciones de los interruptores se muestran en la tabla siguiente:</p> <p>0 = apagado y 1 = encendido.</p>	<p>Utilizzare gli interruttori DIP per impostare l'intervallo del grafico a barre del medidor di processo e gli avvisi a valori standard. Utilizzare l'applicazione del software per impostare le impostazioni personalizzate.</p> <p>Le posizioni dell'interruttore sono riportati nella tabella in cui:</p> <p>0 = OFF e 1 = ON.</p>
Sw Pos	Input	Bar Graph																																																									
Item 1234	Type	Min 1/2 Max																																																									
1 0000	Custom (Defined in Software Application)																																																										
2 1000	Voltage (0 - 10V)	0 50 100 V %																																																									
3 0100	Voltage (0 - 5V)	0 50 100 V %																																																									
4 1100	Voltage (-10 - 10V)-100	0 100 V %																																																									
5 0001	Current (4 - 20mA)	0 50 100 I %																																																									
6 1010	Current (4 - 20mA)	0 250 500 I°F																																																									
7 0110	Current (4 - 20mA)	0 375 750 I°F																																																									
8 1110	Current (4 - 20mA)	0 500 1000 I°F																																																									
9 0001	Current (0 - 20mA)	0 750 1500 I°F																																																									
10 1001	Voltage (0 - 10V)	0 90 180 RPM																																																									
11 0101	Voltage (0 - 5V)	0 90 180 RPM																																																									
12 1101	Voltage (-10 - 10V)-180	0 180 RPM																																																									
13 0011	Current (4 - 20mA)	0 50 100 I°C																																																									
14 1011	Current (4 - 20mA)	0 75 150 I°C																																																									
15 0111	Current (4 - 20mA)	0 100 200 I°C																																																									
16 1111	Current (4 - 20mA)	0 250 500 I°C																																																									



EN: Safety Warnings

WARNING: INSTALLATION AND MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT BY SUITABLY QUALIFIED PERSONNEL. THE UNIT CAN BE OPERATED ONLY IF HAZARDOUS VOLTAGES MAY BE PRESENT ON THE CONNECTION TERMINALS.

INSTALLATION

- Install this product in accordance with local regulations, codes and instructions.
- All fuses must be 0.5A / 250V Type F with a breaking capacity of 35A or greater.
- All external wiring must be connected to the terminals. Never open the unit to disconnect mechanisms fitted that provide at least 3 mm of contact separation in all poles.
- Signal cables connected to this device must not exceed 30 metres long.
- If signal cables are routed outside the building, install extra surge-protection devices.
- Supply power, current input, USB and all outputs: Observe maximum allowable voltage. All circuits connected to these connectors must be limited-energy and insulated by double/reinforced insulation from mains voltages according to IEC 61010-1:2010

Failure to install or operate the unit in accordance with the above will result in a loss of safety of the unit.
The fuse must be replaced by one with the same rating and overcurrent protection device (fuse or circuit breaker) must be fitted in-line with the voltage lead. Recommended fuse: 0.5A Type F with a breaking capacity of 35A or greater. Fuse voltage rating must not be greater than the maximum voltage that will be applied to the unit.

MANTENANCE

- Before clearing, inspection or maintenance, switch off all power sources to the unit.
- There must be no live parts on the part inside this unit. Never open the unit.
- Inspect all external wiring connections at regular intervals. Replace any damaged wiring and tighten any loose connections.
- To clean the unit, use a dry cloth to wipe the casing.

Take great care connecting the supply. If you connect power to the wrong terminals, it may destroy the unit.

DE: Sicherheitswarnungen

WARNUNG: INSTALLATION UND WARTUNG DÜRFEN NUR VON SICHERlich QUALIFIZIERTEN PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. AN DEN ANSCHLÜSSLICHEMEN KÖNNEN LEBENSGEFÄHRLICHE HOCHSPANNUNGEN ANSEIN.

INSTALLATION

- Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, Bestimmungen und Anweisungen installiert werden.
- Alle Leiter, die gefährliche Spannungen aufweisen, müssen mit einem Schalt- oder trennmechanismus ausgestattet sein, der eine Mindestseparation von 3 mm im Kontaktbereich aller Polen gewährleistet.

An dieses Gerät angeschlossene Signalkabel dürfen eine Länge von 30 Metern nicht überschreiten.

Wenn Signalkabel außerhalb des Gebäudes verlegt werden, installieren Sie zusätzliche Überspannungsschutzgeräte.

Spannungsversorgung, Strom, USB und alle Ausgänge gilt: Beachten Sie die maximal zulässige Spannung. Alle Kreise, die an diese Steckverbindungen angeschlossen werden, müssen doppel-/verstärkt isoliert von den Netzspannungen durch doppelreinforcement isoliert sein.

Die Spannung darf nicht höher als die maximale Spannung sein, die an das Messgerät angelegt wird.

WARTUNG

Vor dem Reinigen, Inspektion oder Wartung schalten Sie alle Stromversorgungen ab.

Es befindet sich keine Verteilungseinheit im Inneren des Geräts.

Never open the unit to disconnect mechanisms fitted.

Inspect all external wiring connections at regular intervals. Replace any damaged wiring and tighten any loose connections.

Reinigen Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch abwischen.

Die Spannung darf nicht höher als die maximale Spannung sein, die an das Messgerät angelegt wird.

FR: Recommandation Importante

AVERTISSEMENT : L'INSTALLATION ET LE MANTENIMENT DEVEUT ETRE FAISSE PAR DES PERSONNES BIEN QUALIFIEES ET COMPETENTES. DES TENSIONS DANGEREUSES PEUVENT ETRE PRESENTEES SUR LES BORNES DE CONNECTION.

INSTALLATION

- Installez le produit en respectant la réglementation locale, les codes et les instructions.
- Les fils de puissance doivent être de type F calibrés 0,5 A / 250 V avec un pouvoir de coupe de 30 A ou supérieur.

Tous les conducteurs transportant une tension dangereuse doivent être pourvus de séparation de contact minimale de 3 mm sur toutes les parties.

La longueur des câbles de signal connectés à l'appareil ne doit pas excéder 30 m.

Alimentation électrique, consommation de courant, USB et tous les autres circuits doivent être protégés par une isolation double ou renforcée.

La tension de l'alimentation ne doit pas dépasser la tension maximale de l'appareil.

Le fusible doit être remplacé par un fusible de 35A ou supérieur. La tension nominale de l'appareil doit être supérieure à la tension maximale applicable à l'appareil de mesure.

ENTRETIEN

D'insérer toutes les sorties d'alimentation de l'appareil avant toute opération de nettoyage,

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez si toutes les connexions sont correctes.

Ne jamais ouvrir le boîtier. Ne touchez pas à l'intérieur du boîtier.

Inspecter régulièrement toutes les connexions de câblage externe. Remplacer tout câblage endommagé et serrer fermement les connexions.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un essuie-glace du bolier avec un chiffon sec et propre.

Conservez l'appareil dans le plus grand soin. Toute inversion des polarités peut provoquer la destruction de l'appareil.

ES: Advertencias de Seguridad

ADVERTENCIA: LA INSTALACION Y EL MANTENIMIENTO DEBEN SER HECHAS POR PERSONAS BIEN CALIFICADAS Y COMPETENTES. PUEDE DARSE TENSIONES PELIGROSAS EN LOS TERMINALES DE CONEXIONES.

INSTALACIÓN

- Instale este producto de acuerdo con las regulaciones, códigos e instrucciones locales.
- Los fusibles deben ser de 0,5A / 250V Tipo F con capacidad de interrupción de 30 A o superior.

Todos los conductores que transportan una tensión peligrosa deben tener mecanismos de separación de contacto mínimos de 3 mm en todos los puntos.

Los cables de señal conectados a este dispositivo deben exceder de 30 metros de longitud.

Fuente de alimentación, consumo de corriente, USB y todas las salidas: Repete los valores máximos permitidos. Todos los circuitos conectados a estos conectores deben estar protegidos por una aislación doble o de refuerzo.

La tensión de red según la norma IEC 61010-1-2010

Todas las conexiones de los cables y componentes de instalación no deben alterar la seguridad eléctrica del dispositivo.

Mediciones de tensión: Un dispositivo UL externo identificado o reportado de acuerdo con el número ETL 1058 debe ser usado para las mediciones de tensión en línea con el cable de alimentación. Fusible recomendado: 0,5 A Tipo F

según IEC 61010-1-2010. La tensión nominal de la fuente debe ser superior a la tensión máxima aplicable.

El fusible debe ser de 35A o superior.

La tensión nominal del dispositivo debe ser mayor que la tensión máxima que se aplica.

MANTENIMIENTO

Antes de la limpieza, inspección o mantenimiento, aislar todas las fuentes de alimentación de la unidad.

No abrir el dispositivo.

Inspeccione todas las conexiones de cables externos a intervalos regulares.

Reemplazar el cable dañado y apretar las conexiones.

Para limpiar la unidad, utilice un paño seco para limpiar la carcasa.

Tenga mucho cuidado al conectar a la corriente. Si conecta alimentación a los terminales incorrectos, puede destruir el dispositivo.

IT: Avvertenze di Sicurezza

ATTENZIONE: INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE BIEN QUALIFICATO E COMPETENTE. PERICOLOSE POSSONO ESSERE PRESENTEI SU MORSETTI DI COLLEGAMENTO.

INSTALLAZIONE

- Installare questo prodotto in conformità alle normative, codici e istruzioni vigenti.
- Tutti i fusibili devono essere 0,5A tipo F con un potere di interruzione di 250V o superiore.

Tutti i conduttori che portano tensioni pericolose devono disporre di meccanismi di separazione di contatto minima di 3 mm su tutti i punti.

Cavi di segnale collegati a questo dispositivo non devono superare i 30 m.

Alimentazione, ingresso di corrente, USB e tutte le salite: Ripetere i valori massimi consentiti. Tutti i circuiti collegati a questi terminali devono essere dotati di aislamiento doble o de refuerzo di interrupción di 30 m o superiore.

Fuente di alimentazione, ingresso di corrente (0,5A tipo F con capacità di interruzione di 35A o superiore). La tensione nominale della fuente deve essere superiore alla tensione massima che viene applicata.

MANTENIMENTO

Prima di interruttore di pulizia, ispezione o manutenzione, isolare tutte le fonti di alimentazione dalla unità.

Non ci sono parti su cui l'utente può effettuare manutenzione all'interno di questa unità. Non aprirlo mai all'aggregato.

Controllare regolarmente tutte le connessioni dei cavi esterni a intervalli regolari.

Tagliare e sostituire eventuali cavi danneggiati e serrare eventuali connessioni sfacciate.

Per pulire la unità, utilizzare un panno secco per limpia la carcassa.

Far molto attenzione quando si collega l'alimentazione. Se si collega la polenza ai terminali sbagliati, il pannello può danneggiarsi.

Spezifikation

EN: ENGLISH

DE: DEUTSCHE

FR: FRANÇAIS

E: ESPAÑOL

IT: ITALIANO

VALUE

Environment

Power supply

Vibration

Shock

Display

Analogue Output

Open Collector Outputs

Max. voltage (open collector outputs)

Max. current (open collector outputs)

Analogue Out

Open-Collector-Ausgänge

Analogue Out

Accuracy

Resolution

Connections

Type

Wire type

Min. cable temperature rating

Wire strip length

Wire gauge

Torque

Certification

In the Box

Im Gehäuse

Liste de collage

Erste Schritte & Sicherheitshinweise

Erste Schritte & Sicherheitshinweise

Erste Schritte & Sicherheitshinweise

Panel Cut-out:

Dimensions:

Getting started & safety guide

Safety gasket

Mounting clip

Frontplatte Ausschnitt:

Abmessungen:

Dimensions:

CE

cULus

IEC 61010-1

Frontplatte Ausschnitt:

Abmessungen:

Dimensions:

Panel thickness:

Max. Panel thickness:

Dimensions:

Depth behind panel inside front:

Dimensions:

Weight:

Weight:

Dimensions:

Dimensions: